Erledigt

Zwei verbleibende Probleme nach erfolgreicher Installation via Ozmosis (HD4600 und Sleep/Wake)

Beitrag von „SuperMario“ vom 12. März 2015, 22:53

Ah, ich wusste nicht, dass das auch unabhängig von der FakeSMC geht. Ich habe wieder das normale BIOS drauf und die Sensoren auf die EFI-Partition kopiert wie von dir vorgeschlagen, Griven. Leider ist das System dann gar nicht mehr hochgefahren. Kurz nach FakeSMC hat er immer wieder abgebrochen. Konnte auch irgendwie nicht per [Install Stick](#) oder Time Machine Backup booten. Hab die Platte dann schnell ausgebaut und an meinem Macbook die Sensoren wieder gelöscht, läuft wieder.

Ich vermute mal, dass die FakeSMC aus dem BIOS (Version 12xx?) sich eventuell nicht mit den neueren Sensor-Versionen verträgt (1364) oder was ist da passiert? --> FakeSMC im BIOS durch neuere ersetzen?