Erledigt Clover: ErP Timer is not specified! Defaulting to 0x3840

Beitrag von „Chocco“ vom 3. Mai 2016, 20:12

keiner99: Mein Rechner mit dem GA-Z97-UD5H hat keinerlei Probleme mit dem Sleep. Dort verwende ich die DSDT aus dem OZMOSIS Bios und Clover liefert praktisch nur das SMBIOS. Mein aktueller Kandidat mit dem GA-Z97M-D3H (F8) hingegen wird komplett über Clover gestartet und verwendet das Original BIOS ohne extra-DSDT.

Zum Ursprungsthema: Ich habe per Clover Configurator das SMBIOS auf iMac14,2 geändert, meine alte Seriennummer jedoch übernommen. Was soll ich sagen, alles läuft perfekt Die ErP Timer Meldungen sind verschwunden, iMessage funktioniert und USB3 läuft weiterhin auf max. Speed. Aufwachen nach dem Sleep ebenfalls sauber.

Großes Merci **al6042**!
Mal sehen, welche Chromleiste ich noch polieren kann...

Grüße
Stefan