Erledigt Nach Update auf 10.11.6 funktionieren nur noch die Front-USB-Ports

Beitrag von „kuckkuck“ vom 10. August 2016, 22:24

Dann probier das gleiche auch mal mit USBInjectAll.Kext. Dh die FakePCIID Kexts entfernen, USBInjectAll hinzufügen und die XHCI Modes durchprobieren. Wenn nichts klappt, dann machen wirs mit der uia_exclude list mit Hilfe von USBInjectAll 👍

By the way, welche Festplatte hast du?