Erledigt IDT 7605 Ton funktioniert nicht (HP ProBook 6570b)

Beitrag von „Medusalix“ vom 24. September 2016, 15:32

Hallo,

Habe nun Sierra unter meinem ProBook zum Laufen gebracht. Funktioniert soweit auch fast alles, außer der Ton .

Ich benutze Clover mit der config.plist von RehabMan und den DSDT Hotpatches.
Habe die AppleHDA mit dem beiliegenden Skript gepatcht und mittels Kext Utility installiert.
In der config.plist habe ich noch die Layout-Id (18) injected.

In den Einstellungen tauchen weder Ausgabegeräte noch Eingabegeräte auf.

Nun weiß ich leider auch nicht mehr weiter.