Erledigt

macOS 10.12.1 System (Based on Hyundai) Low Budget für rund 100€

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 29. Dezember 2016, 14:59

@ CrusadeGT:

Mit F1 leite ich nur über die F-Meldung hinweg - so wie es vorher ohne bewusst herbeigeführte F-Meldung ablief. Man sieht das auf dem Bild Gezeigte nur kurz aufflashen und dann bootet die Kiste neu.

Ich dachte schon mal an eine festhängende Taste, aber es passiert sowohl bei der PS/2- als auch bei der USB-Tastatur. Auch der Restet-Taster reagiert normal.

Aktualisierung 29.12.2016:

Heute habe ich nochmal einen Anlauf genommen und CPU + RAM getauscht, Knopfzelle nochmal raus, ATX-Anschluss ab - und angesteckt etc., ansonsten alles Unnötige ausgebaut. Nur noch VGA, KB und NT waren angeschlossen.

Keine Veränderung - der Reboot erfolgt unmittelbar da, wo normalerweise die Peripherie ums MB herum angezeigt wird. Somit kann ich nicht mal versuchen, einen erneuten [Bios-Flash](#) vorzunehmen - die dafür eingelegte Diskette wurde nach dem Floppy-seek ... nicht mal angesprochen (genau so wenig wie HDD & DVD).

War's das jetzt mit dem MB? 😞

Gruß
LOM