Erledigt macOS 10.12.1 System (Based on Hyundai) Low Budget für rund 100€

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 6. Januar 2017, 12:25

Das alte Jahr ist vorüber ... und mit dem Foxconn-MB ist es auch vorüber: da geht außer Bootschleife nichts mehr!

Das neue Jahr ist da .. und die Hyundai-Kiste hat jetzt ein neues Innenleben namens Gigabyte GA-G31M-ES2L@E5450.
"*derHackfan*" war so hilfsbereit und hat mir zu einem mehr als fairen Kurs ein nettes Überraschungspaket mit diversen Schmankerln zusätzlich zum MB geschnürt. Hierfür nochmals herzlichen Dank!

Gestern habe ich das Board nach einem kurzen Freiluft-Test ins Hyundai-Gehäuse eingebaut - dazu kam die schon im Foxconn genutzte HD6450 und die neu erworbene WLan-BT-Karte. Die ersten Gehversuche waren etwas hakelig, da die alten SL-/Sierra-Installationen nicht so recht wollten, obwohl es ja bei beiden MBs der gleiche Chipsatz ist. Nach einer kleinen Ruhepause der Schock: der PC startete nicht mehr. Also Alles wieder raus an die Freiluft und gegengetestet: MB in bester Gesundheit - mögliche Fehlerquelle könnten das Foxconn-NT oder der PWR-Taster sein.

Um es vorweg zu nehmen: es war nicht der Taster und auch nicht das NT an sich. Aber das Foxconn-MB hatte eine Steuerungsverbindung zum NT (selbiges war hinten auf *Green-Modus* gesetzt) und das Gigabyte-MB nicht. Also hing die Leitung zum MB in der Luft und das NT startete erst wieder, als ich hinten auf *Normal* stellte.

Gestern Abend habe ich es dann mit *derHackfan*s Unterstützung zu Wege gebracht, einen Clover-Stick zu erstellen (mein Spezial-Lieblingsthema - möchte nicht wissen, wie oft der die Augen verdreht hat), der sowohl ein Booten von SL als auch von EC/Sierra ermöglicht.

Das MB ist inzwischen wieder Im Hyundai-Kasterl drin und mittels neuem Clover-Stick ließ sich Sierra prima booten und drängte beim ersten Start wg. der WLan-BT-Karte auch auf Einrichtung eines Touchpads.

SL allerdings (war zuvor mittels Boot-CD installiert worden) wollte partout mit den Stick nicht. Ich habe dann eine Neu-Installation via Stick angeworfen und die ging auch durch. Netzwerk war auch schon da (??), obwohl ich die Vor-Installation bzw. SL-Partition im FDP gelöscht hatte.
Das Combo-Update kam danach dran ... und bescherte mir einen weißen Bildschirm (der dann zu Blau wechselte). Eine Bios-Überprüfung ergab, dass sich wieder einige Einstellungen geändert hatten (Auto statt AHCI/Enhanced, VT aktiv, Serials aktiv ,..... etc.)
Soweit diese korrigiert wurden, brachte es dennoch keine Besserung.

Sierra startet nach wie vor, erfreut sich am schnuckeligen kleinen Medion-BT-Keyboard (ähnlich dem kleinen Apple-KB) ... und auch WLan funktioniert. Da hat sich der Kauf der Karte schon bezahlt gemacht.

Seltsamerweise schaltet irgendwer-/was drei der vier hinteren Mainboard-USB-Ports ab: nur einer davon funktioniert - ebenso funktionieren die beiden vorderen USB-Ports (= Header USB1, Header USB2 wird von der BT-Karte verwendet).

Gruß
LOM