Erledigt HP Probook 6470B kein Bluetooth mit BroadCom BCM943224HMS auf Sierra 10.12.2

Beitrag von „nightskull“ vom 8. Januar 2017, 12:04

Danke für deine Unterstützung, aber nun habe ich das system neu aufgesetzt, mit dem HP Tool den EFI erneuert und die die Kexte mit dem Wizard Tool
eingestellt.
Ergebnis: die Kiste bleibt beim Booten von der MacOSX hängen.
....ich weis nicht mehr weiter. Auch mein Bootstick startet nicht mehr.

Ich hatte diese Vorgehensweise:
Bootstick mit Festpalttendienstprogramm ,Formatiert GUID usw. erstellt.
mittels der Konsole:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/ --nointeraction

den Stick geschrieben.
dann Cover mit Clover_v2.3k_r3974.pkg gestartet und EFI geschrieben. Oder sollte ich da schon das HPI Clover Tool benutzen?