Erledigt Nur 17 von 32 GB RAM werden erkannt, nachdem von iMac 17,1 auf 14,2 umgestellt wurde

Beitrag von „PattaFeuFeu“ vom 14. Januar 2017, 23:43

Mache ich ja auch so. Bis eben waren sie in DDR4_4 und DDR4_3, jetzt teste ich noch mal DDR4_2 und DDR4_1 aus – heute mittag führte das nur zu einer Bootschleife, bei der die Kiste 15 Sekunden lang an blieb, aber weder über CPU noch GPU was an den Bildschirm schickte und dann neu gestartet hat.

EDIT1: Möglicherweise ist eines der DDR4-Module durch. Die habe ich zwar gerade erst gekauft, aber das heißt ja (leider) nichts. Wenn ich mit einem der beiden booten will, kommt andauernd die oben beschriebene Bootschleife. Egal, in welchem Slot. In denselben Slots mit dem anderen Modul geht’s. Hm. Ärgerlich!



Und wenn dann doch mal beide erkannt werden, wird mir der vermeintlich Defekte als 65536 angezeigt.