Erledigt HP ProBook 640 G1 mit Clover scheitert nach dem ersten Boot, Screen schwarz

Beitrag von „BaKo219“ vom 23. Februar 2017, 15:19

Problem ist gelöst.
Es war kein Arbeitsspeicher in der config.plist hinterlegt. Daten eingepflegt und jetzt läuft schon die Installation. 🙂