Erledigt HD530 10.12.4: keine Anpassungen für die Fehler oben links mehr nötig

Beitrag von „Plonker“ vom 30. März 2017, 08:16

10.12.4. beseitigt die Probleme mit HD530 (flackernder Bereich oben links). Damit ist auch kein Inject Intel und PlattformID mehr nötig.