Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „kuckkuck“ vom 29. September 2017, 22:12

Laufen denn deine USB Ports soweit korrekt?

Ich würde dir mal empfehlen die USB Ports zu patchen.

Zu deinem Problem konkret könnte ich mir vorstellen, dass etwas mit der USB Anbindung der Karte nicht ganz stimmt, welche für den BT Teil verantwortlich ist. Das ganze kann sowohl hardware als auch software technisch sein.