Erledigt

BCM94360CD/CS baut keine BT Verbindung auf

Beitrag von „the_viking90“ vom 2. Oktober 2017, 13:46

Nein er zeigt die 5er FW Version an nach jedem Reboot, Ob mit oder ohne Kexte in der EFI.

Daher meine Frage ob ich die Linux Partition löschen soll, weil ab dann müsste er wieder auf die alte FW version springen.