Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Nio82“ vom 16. Oktober 2017, 20:25

@OsiriX

Nein am Bios oder PCIe Steckplatz wirds nicht liegen, dann würde die Karte ja garnicht erst im OS erkannt.

Es kann natürlich sein wie @Mocca55 sagt, die Karte im Win7 Treiber nicht mit drine ist weil Apple meint das keiner Win7 auf der Hardware Installieren wird. Oder Apple die Installation von Win7 erst gar nicht auf diesen Macs mit der Karte zulässt.