Erledigt

Gelegentliche Abstürze nach Sleep/Long Sleep/Power Nap

Beitrag von „G.com“ vom 5. November 2017, 21:38

"HS05", // USB 2,0 vorne
"HS09", // USB 2,0 4-fach Hub
"HS11", // USB 2,0 hinten
"HS12", // USB 2,0 hinten
"HS13", // USB2 Connector auf MB (für Combo Card)
"SSP1", // USB 3,0 vorne
"SSP2", // USB 3,0 vorne
"SSP3", // USB 3,0 hinten
„SSP5", // USB 3,0 4-fach Hub hintern (gleich HS09)
"SSP6", // USB 3,0 hinten

Alle anderen Ports sind per exclude in der Config deaktiviert und ich benutze nicht mehr den 20 Port Patch.

SSDT-USB anbei.