Erledigt MSI Z170A GAMING M7 - Feintuning

Beitrag von „zorro7000“ vom 9. November 2017, 13:51

der fehlende Port ist die HS13 .. hätte ich mir ja denken können

Nun habe ich mal wieder 10.13.1 am Start und werden versuchen nicht neu zu booten. Hat ewig gedauert aber nun bin ich "drin"

Wie produziert ihr ein stabiles System?

Welche Schritte sind zwingend mit welchen Tools?

Es gehen natürlich eben die USB-Port nicht, mußte mit der Tastatur auf HS08 ausweichen. Im Anhang die ioreg ohne exclude. Ich studiere nun mal eure Beiträge!

Achso und booten konnte ich mit

Code

```
1. 71:350 39:242 EDITED: -v -lilubeta -igfbeta dart=0 darkwake=0 nvda_drv=1 uia_exclude=HS01;HS02;HS03;HS06;HS07;HS14;USR1;USR2;SS01;SS02;
2.
3.
4. 74:080 0:000 after NVRAM boot-args=-v -lilubeta -igfbeta dart=0 darkwake=0 nvda_drv=1 uia_exclude=HS01;HS02;HS03;HS06;HS07;HS14;USR1;USR2;SS01;SS02;
5.
6.
7. 83:086 0:003 DSDT found in Clover volume OEM folder: EFI\CLOVER\ACPI\patched\DSDT2.aml
8.
9.
10. 83:105 0:000 Inserting ssdt.aml from EFI\CLOVER\ACPI\patched ... Success
11.
12.
```

13. 83:109 0:004 Inserting ssdt nvme.aml from EFI\CLOVER\ACPI\patched ... Success

Alles anzeigen

Bin gespannt welche Tipps zur perfekten DSDT ich bekomme! Bin noch völlig überfordert! DANKE!