Erledigt High Sierra Booted nicht von meiner SSD OCZ Vertex 2

Beitrag von „MacGrummel“ vom 19. November 2017, 13:20

An welcher Art von Port die Installation gelaufen ist, ist dem System hinterher wurscht, die installierten Kexte & Treiber sind immer die gleichen. Auf Deinem Bild hängt er sich eindeutig bei USB auf, also nichts mit SATA. Wo ist das Bild denn entstanden? Und wo klemmt es jetzt? MacOS startet im Zweifel auch ganz ohne USB-Ports. Aber die vorhandenen sollten schon richtig eingebunden werden.
Es kann ja durchaus auch sein, dass Dein Rechner den jetztigen SATA-Port nicht als Start-Port aktiviert hat. Das kann man bei manchen im BIOS regeln, meist laufen auf Anhieb nur die Sata-Ports einer bestimmten Farbe, die der anderen müssen erst aktiviert werden.