Erledigt

High Sierra installiert , aber reboot dauerschleife

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Januar 2018, 11:29

[Zitat von Shado](#)

Aber jetzt schreibst du (derHackFan) die Karte braucht einen INJECT?????

Wo habe ich das geschrieben?

Es scheint so als ob Apple ordentlich an der Treiber Schraube gedreht hat und die eine oder andere Nvidia Karte bei macOS Sierra herausgenommen wurde, wo genau sie dran gefummelt haben kann ich leider auch nicht sagen, Tatsache ist aber dass aus der Community unterschiedliche Rückmeldungen kommen.

Das betrifft die (200, 300, 400) GT und GTX 500 und 600 Serie von Nvidia wobei auch da nicht alle Karten (nicht alle Boardpartner z.B. Gigabyte, ASUS, MSI, etc.) über einen Kamm geschoren werden können.

Der Fehler muss wo anders liegen, entweder an der Art und Weise wie Clover Bootloader installiert wurde oder was alles in deinem EFI Ordner vorhanden ist bzw. noch fehlt, vielleicht ist das Mainboard von HP ein besonders bockiger Kandidat.