Erledigt Anfänger sucht Hilfe in Berlin-Wilmersdorf

Beitrag von „parlandos“ vom 6. Februar 2018, 16:25

Ich bin beeindruckt. Vielen Dank für die große Hilfsbereitschaft. Ich habe ein bisschen gebraucht, um möglichst viele Informationen zu sammeln:

Konfiguration:
Mainboard Asrock Z370 Taichi
Prozessor Intel i7-8700K
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 970
Arbeitsspeicher 32GB DDR4
Festplatten ADATA SP900 SSD, 256GB, HFS+; Crucial_CT525MX300SSD4 M.2 512GB HFS+; 4mal Seagate ST 4000 4TB als 12TB RAID5 unter Softraid
Wifi/BT-Kombi Broadcom BCM943602CS
Betriebssystem 10.13.3
Case Fractal Design Define R5
Monitore BenQ SW2700 über HDMI, Eizo CG223W über DVI, beide an der NVIDIA GeForce GTX 970
Sonstige Angaben 400 Watt be quiet! straight power 10, iMac 18,3
Bootloader Clover 4380

Was habe ich gemacht?
- Nach diversen anderen Versuchen auch mit den hier ungeliebten Tomaten der Anleitung von Hackintosher gefolgt (https://hackintosher.com/build…intosh-high-sierra-guide/). Den dort angebotene EFI Ordner auf den Installationsstick kopiert.
- High Sierra temporär auf der ADATA SP900 SSD installiert.
- mit Carbon Copy Cloner auf die eigentlich als Bootdevice vorgesehene Crucial_CT525MX300SSD4 M.2 kopiert

Grundsätzlich läuft der Rechner. Laden von Clover vom Installationsstick oder von der ADATA SP900 SSD klappe problemlos, nicht aber von der Crucial_CT525MX300SSD4 M.2: Reboot and select proper boot device… Der eigentliche Bootvorgang funktioniert von beiden HDs in gleicher Weise. Der Versuch, Clover 4392 auf der Crucial_CT525MX300SSD4 M.2 zu installieren, wird mit der Fehlermeldung „Diese Paket ist nicht mit dieser Version von macOS kompatibel…“ quittiert. Der Versuch, trotzdem zu installieren, endet mit der Meldung, dass die Installation nicht geklappt hat.

Was funktioniert:
- Grafik mit Nvidia Web Driver 387.10.10.10.25.156 ohne irgendwelche besonderen Massnahmen meinerseits
- Analog Audio über Frontpanel, nicht über hellgrünen (lime) Ausgang hinten
- Wifi über zusätzliche Kombikarte Wifi/BT
- Drucken über Wifi
- Die je 2 USB 2.0 und USB 3.1 Frontanschlüsse und die vier USB 3.1 Anschlüsse hinten (getestet allerdings nur einzeln durch Einstecken und Erkennen des Installationssticks und Fehlermeldung beim Herausziehen ohne vorher auszuwerfen).
- Ethernet-Port 2

Was funktioniert nicht:
1. Analog Audio über hellgrünen Ausgang hinten
2. HDMI Audio nicht konfiguriert
3. Onboard Wifi und BT
4. BT über die zusätzliche Karte, obwohl in der sysinfo Bluetooth als vorhanden aufgeführt wird. Weiss allerdings nicht, welcher von beiden BT-Chips.
5. Kabelgebundene Maus in den Systemeinstellungen konfigurieren (Scrollrichtung). Er sucht beharrlich nach einer BT-Maus, obwohl die

Ungetestet:
a) Ethernet-Port 1
b) Die beiden USB 3.1 Gen2 Type A bzw. Type C Anschlüsse am hinteren Panel mangels passender Peripherie
c) der Display-Port Anschluss
d) der optische SPDIF Port und die anderen Audioanschlüsse ausser dem hellgrünen.

Anbei ein gezippter EFI-Ordner.

Herzlichen Dank im voraus,
Ludwig