Erledigt Boot Loop nach Security Update 2018-001 auf Mac Pro 1.1 El Capitan Kernel 2017 benötigt

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 27. Februar 2018, 10:17

Guten Morgen,

mein Tonstudio Mac Pro auf dem nach Tausch der Grafikkarte El Capitan läuft hat unvorsichtiger Weise das Security Update 2018-001 installiert. Seitdem hängt er im Bootloop. Durch die Austauschgrafikkarte bleibt der Monitor zu dem Zeitpunkt dunkel. Aber man kann es an den regelmäßigen "Gongs" erkennen.

Nach etwas Recherche habe ich festgestellt, dass der wegen "Meltdown" gepatche Kernel wohl das Problem ist und ein Austausch gegen den 2017 Kernel von El Capitan zur Behebung des Problems führt.

Nun die Frage....
Hat jemand zufällig einen Kernel von El Capitan vor dem Security Update? Ein passender Downloadlink wäre ein Traum

Vorab

Uke