Erledigt [gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. März 2018, 16:06

In der Zwischenzeit habe ich eine BRC94352Z DW1560 eingebaut. Sie läuft auch schon.

Allerdings funktioniert Bluetooth nicht.
Es wird auch in den Systemeinstellungen kein Bluetooth angezeigt. Auch im Systembericht steht, daß keine Informationen gefunden wurde.
Das war übrigens schon bei der alten WLAN-Karte so, nachdem ich das System neu aufgespielt hatte. Davor ging Bluetooth mit der alten WLAN-Karte.

Wie bekomme ich da Bluetooth zum Laufen?