Erledigt Nach Update auf 10.13.4 bootet System nicht mehr.

Beitrag von „ebs“ vom 4. April 2018, 11:56

Wegen der Netzwerkkarte können wir auch einen anderen Kext ausprobieren. Im Manual zum Bord steht nur Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit), deshalb hatte ich den AppleIntelE1000e.kext eingesetzt. Vielleicht probieren wir mal den IntelMausiEthernet.kext aus der Vorgänger EFI.

OZ würde ich mal aufheben.