Erledigt T530 mit HS - kein Sleep und Reboot statt Shutdown

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 10. April 2018, 15:39

Ich vermute mal, daß Dein BIOS so alt ist wie die Kiste selbst. Vielleicht wäre in einem BIOS-Update eine bessere DSDT drin, die man dann auch dementsprechend patchen kann.
Bei mir war das Ganze recht ähnlich dem Deinen. Geholfen hat mir der Patch für XHC.PMEE. Wie Du berichtest, fehlt das in Deiner DSDT. Das könnte ja unter Umständen in einer aktualisierten DSDT dann drin sein ...