Erledigt IOGEAR Bluetooth Stick unter High Sierra funktioniert nicht

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 10. April 2018, 19:02

Die Karte ist nicht verlötet. Es handelt sich um eine M.2-Karte von Intel, so weit ich das sehe. Poste doch auch mal bitte Hardware>Bluetooth aus dem Systembericht. Und trage auch bitte noch deine Hardware in dein Profil oder deine Signatur ein.