Erledigt ThinkPad x220 USB Dockingstation ohne Funktion

Beitrag von „ulli“ vom 14. Mai 2018, 00:01

es sind 2x 4GB 1866MHz Module verbaut. Allerdings kann ich kein MOD-Bios flashen. Der Winflasher funtioniert nicht mit Windows 10 ..