Erledigt

High Sierra auf Barebone PC - i3-5010U

Beitrag von „hitman20“ vom 5. Juli 2018, 19:59

Ich habe mal einen Thread aufgemacht ob das ME Device hinzugefügt werden kann und dort heisst es, das im BIOS selbe die ME Firmware vorhanden ist und das dort vielleicht im BIOS der Teil wo sich die ME FW befindet defekt ist und man diese neu flashen müsste. Es kann sein das es funktioniert oder auch nicht, weil es wohl auch schon andere getestet haben und das ME Device evtl. auch Hardware technisch deaktiviert wurde. Ich habe mir mal einen Flasher über Amazon bestellt der am Dienstag kommen sollte und dann teste ich mal. Der Thread ist hier zu finden: <https://www.win-raid.com/t3789...ice-to-BIOS.html#msg54547>