Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 5. Juli 2018, 21:30

In dem letzten Kext steht nicht mehr drin als in der alten DSDT. Aber auch das Übertragen der alten 3 Einstellungen in die neue DSDT funktioniert ebenfalls nicht.

```
    }
    }
    Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
    {
        If (LEqual (Arg2, Zero))
        {
            Return (Buffer (One)
            {
                0x03
            })
        }
        Return (Package (0x06)
        {
            "layout-id",
            Buffer (0x04)
            {
                0x00, 0x00, 0x00, 0x00
            },
            "hd-gfx",
            Buffer (0x08)
            {
                "onboard-1"
            },
            "PinConfigurations",
            Buffer (Zero) {}
        })
    }
    Name (_PRM, Package (0x02) // _PRM: Power Resources for Mxke
    {
        0x00,
        Zero
    })
}
```

Screenshot_2018-07-05 16:00:12_oUNL3h.jpg
Bild 1 von 1

Richtige Idee habe ich dazu auch keine mehr. Bei mir läuft der PropertyInjector.kext ohne ein Problem auf 3 Rechnern sogar ohne eine DSDT.