Erledigt Kein USB3 trotz Kext2Patch uvm.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Juli 2018, 12:55

> Zitat von Maddeen
>
> Nach der Aktivierung des Plugintype durchgehend 3900MhZ. Egal ob idle oder nicht.

Die CPU taktet egal was, immer auf 3,9 GHz?
Hmm, dann probiers doch nochmal mit einer SSDT oder den config Optionen Generate P und C States. Ich weiß ohne Nachforschungen gerade nicht genau ob die hinterlegten States der SSDT oder Clover einen Effekt auf deine CPU haben. Generierst du die States durch Clover, musst du wahrscheinlich noch die OEM SSDTs CpuPm und Cpu0Ist (bzw alle CPUPm betreffenden) droppen.