Erledigt [gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 14. August 2018, 16:05

Ich habe noch ein anderes Problem: Bluetooth!

Nach eine Neustart ist BT vorhanden und funktioniert. Nach einiger Zeit, meist nach dem zweiten oder dritten Aufwachen aus dem Ruhezustand, heißt es Bluetooth: Nicht verfügbar.
Das ist wohl sicher ein USB-Problem. Wenn ich nämlich den Systembericht starte, zeigt er unter USB zweimal die BCM20702A0 an:





☹️