# Erledigt [gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

## Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 15. August 2018, 19:57

Leider hat das nicht geholfen. Nach dem zweiten Aufwecken war dann BT wieder weg.
Im IOReg zeigt er interessanterweise auch zwei BCM20702A0 Einträge an.



Helfen da vielleicht ein paar USB-Patches?