Erledigt [Bau-Tagebuch] MBX MKII Limited Edition - 055

Beitrag von „crazycreator“ vom 11. Oktober 2018, 07:33

Dann sieht es in meinem drivers64UEFI-Ordner jetzt aktuell folgendermaßen aus:

Dann würde ich als nächsten Schritt sagen wir riskieren mal einen Blick in den /kexts um zu sehen ob ihr das etwas seht was fehlt oder auch etwas was nicht hingehört:



- Das CPUFriend's Pärchen muss sein, denn "Plugin Type" in der config.plist hat nichts gebracht.

- 2 von den Sensoren habe ich nicht drinnen, weil ich nicht wusste für was die sind und weil ich sie eigentlich nie mit drinnen hatte. Oder brauche ich die etwa doch?

- PropertyInjector ist angepasst und enthält nur die Devices die es auch wirklich gibt, alles andere wurde gelöscht.

- USB.kext ist der angepasste USBPower.kext

Brauche ich: XHCI-300-series-injector.kext und CodecCommander.kext

XHCI-300-series-injector: Für was ist der verantwortlich ... Dann schau ich ob dessen Einsatz etwas ändert.

CodecCommander ist ja für den Sound nach dem Sleep? Right? Ist das nur für den aus der Klinke, oder auch für den aus dem DisplayPort?