Mögliche Lösung für Vega-Lüfter (vorerst nur Vega 64)

Beitrag von „CMMChris“ vom 23. Oktober 2018, 10:33

Da stimmt definitiv was nicht. 23° und 2399 RPM dürfen nicht sein. Die Lüfter sollten bis ca. 70°C still stehen.

Edit: Hier noch ein kleines File von mir mit dem jede Sekunde die Lüftergeschwindigkeit, Temperatur und der Takt von Speicher und GPU ausgegeben werden. Ist vielleicht ganz nützlich wenn man versucht die richtigen VGTab Einstellungen für seine Karte zu finden.