Erledigt Zotac Box Mi553tb, Hackintosh Mini zur rechten Zeit? KabyLake mit heftigen Start-Problemen..

Beitrag von „MacGrummel“ vom 1. November 2018, 16:39

Ist ja alles noch in der Entstehungs-Phase. Die 18,1er Definition hatte ich auch versucht. Sie beinhaltet ja eigentlich nur einen kleinen Bildschirm mit recht geringer (HD-)Auflösung, vor allem da mit der Intel 640 als Grafik und nur 2 Cores in der CPU, meine i5/7300HQ hat eine HD630 und 4 Cores wie beim i5/7500er in der Basisausstattung des iMac 18,3.

Dass das kleine Teil sofort mit dem komische SD-Kartenleser und auch mit Thunderbolt los rennt, aber noch weder brauchbare Grafik, noch internen oder HDMI-Sound hat und BT/WLAN wohl schlicht mit einer falschen Karte besetzt sind, find ich dann schon merkwürdig.

Da HDMI-Sound für mich unbedingt notwendig ist, werd ich dann wohl nicht um eine saubere DSDT nicht herum kommen, dann ohne gibt es den wohl fast nie. apfelnico hat ja so eine nette Thunderbolt-HotPlug-DSDT-Implementierung gebaut..