Erledigt Lifebook E782 Sound und sonstiges Feintuning

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 5. November 2018, 23:11

Hallo zusammen,

leider gibt es mal wieder ein Problem mit dem Lifebook E782. Mojave 10.14.1 läuft soweit super, jedoch habe ich für den Schnellwechsel-Bay (in dem normalerweise entweder mein DVD-Brenner oder mein zweiter Akku verbaut ist) auch einen Adapter, in welchem eine weitere SanDisk SSD Plus mit 240GB über SATA verbaut ist. Darauf befindet sich eine frische Windows 10 Installation, diese wird auch von Clover richtig angezeigt und funktioniert auch problemfrei. Soviel zu den Gegebenheiten. Das Problem ist verrückt: Befindet sich die SSD im Bay und wird dann MacOS gebootet, wird die SSD auch weiterhin als solche erkannt und eingehängt, jedoch friert nach einer gewissen (aber immer unterschiedlichen) Nutzungszeit das gesamte System ein, so ähnlich wie beim HD3000 Grafik Problem. Wird die SSD entfernt und neugestartet, ist alles wieder voll funktionsfähig.

Also Zusammenfassend: Mojave Freeze, wenn SSD über Bay-Schacht angeschlossen.

Besten Dank schon einmal, wenn irgendwelche Logs oder andere Listings gebraucht werden, die kann ich natürlich gerne liefern.

Viele Grüße