Erledigt Bootstick wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 21. November 2018, 23:49

Das ist natürlich möglich, wenn es sich beim Install-Stick um einen 3.0er handelt.