# Erledigt Intel FB Patcher und die UHD630

## Beitrag von „the_viking90“ vom 19. Dezember 2018, 12:08

Sorry das hilft mir nicht weiter, da ich seine Anleitung bzw seinem Gedankengang dabei nicht folgen kann.

ich hab vopn macdesignerin eine config zugespielt bekommen mit der die device ID 0x3E92 injected wird über die Device -> Properties.

Allerdings ohne Metal etc...ich hab mal nachgeschaut im Systembericht, der CFLFramebuffer.kext steht dort als nicht geladen. Kommt das durch den Eintrag in der config.plist?