Erledigt i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. Januar 2019, 13:22

mitchde Alles eine Frage der BIOS Einstellungen. Enhanced Multicore hebelt genau diese Limitierung aus. Zu heiß läuft die CPU dabei nur wenn der Kühler nichts taugt.