Erledigt Probleme mit Sleep

Beitrag von „user232“ vom 17. Januar 2019, 08:21

Ich hatte das USB Kabel der Karte komplett weggelassen und seit dem keine Sleepprobleme mehr.

In den Systeminformationen taucht BT nicht auf. Im IORegestry find ich den Eintrag (siehe Anhang)

Das mit den kappen kann man auch ohne gleich die Zwickzange anzusetzen bewerkstelligen. Die Pins vorsichtig heraus friemeln. 🙂

Sind die Datenstrippen, also dann doch nötig? Dachte nur die Stromversorgung wäre wichtig?