Erledigt

Aktuellen Hacki Upgraden

Beitrag von „g-force“ vom 3. März 2019, 13:37

Offenbar haben einige User ähnliche Probleme, teilweise verursacht durch XMP-Settings für den RAM. Kannst Du dem RAM mal manuell konfigurieren?

Ansonsten vielleicht mal ein älteres BIOS testen: <https://www.gigabyte.com/de/Mo...3H-rev-10#support-dl-bios>