Erledigt

MacOS X 10.7.5 Lion auf einem T61 mit Intel-Grafik

Beitrag von „griven“ vom 17. März 2019, 21:33

Neustart hört sich nach CMOS Reset an hier muss in der DSDT dann der RTC Patch noch angewendet werden. Ohne zu wissen wie die DSDT aussieht ist schwer zu sagen ob der dort angewendet wurde oder nicht...