Erledigt

THREADRIPPER 1950X - ITACHI X399 - BLUETOOTH

Beitrag von „DerJKM“ vom 23. März 2019, 22:43

Für Bluetooth müssen die nativen Apple USB Treiber benutzt werden. Damit die auf einem Ryzen laufen ist etwas Handarbeit nötig. Ich bin mir nicht sicher ob es die entsprechende Anleitung hier im Forum schon gibt, daher verlinke ich jetzt mal das Original: <https://forum.amd-osx.com/viewtopic.php?t=4986>

Wenn das läuft, laufen alle USB-Ports perfekt. Und damit geht dann Bluetooth automatisch auch.

Wenn bei dir im System Profiler unter USB nichts angezeigt wird nutzt du wahrscheinlich GenericUSBXHCI. Damit ist Bluetooth schlichtweg nicht möglich.

Sound geht übrigens (im Moment aber nur Output) mittlerweile bei Ryzens ganz normal wie bei Intels über AppleALC. Webtreiber haben halt unter Ryzen leider generell eine miese Performance, aber es gab zur Zeit um 10.13.3 auch ein paar Versionen die Mikroruckler verursacht haben. Ich denke, die beste Vorgehensweise ist zunächst USB, danach ein Upgrade auf 10.13.6 mit den neuen Patches. Damit dürften auch ganz normale Upgrades ohne weiteres funktionieren.