Erledigt Probleme Sleep Clover 4961

Beitrag von „ozw00d“ vom 22. Juni 2019, 14:50

Anonymous hm, das ärgert mich aber jetzt vor nicht allzulanger zeit galt MacPro1,1 doch als stable.

Sehr interessant.

Hab mittlerweile zumindest meine DSDT mit der aktuellen MaciASL 1.5.5 erneuert.

Jetzt hab ich ein anderes problem:

alle Ports sind auf Internal???



USB Anschlüsse:

Name	Konnektor	Anschl...	Dev Speed	Gerät
HS04	Internal	0x04	Unknown	
HS05	Internal	0x05	Unknown	
HS06	Internal	0x06	Unknown	
HS07	Internal	0x07	Unknown	
HS08	Internal	0x08	Unknown	
HS09	Internal	0x09	12 Mbps	NZXT USB Device
HS10	Internal	0x0A	Unknown	XHC 10
HS11	Internal	0x0B	Unknown	
HS12	Internal	0x0C	12 Mbps	BCM20702A0
HS13	Internal	0x0D	1.5 Mbps	PS/2+USB Keyboard
HS14	Internal	0x0E	12 Mbps	Razer Ouroboros
SS01	Internal	0x11	Unknown	