# Erledigt Ryzen Threadripper Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

## Beitrag von „Romsky“ vom 29. Juli 2019, 17:43

Das kann gut sein das dies der Grund ist. wäre nicht das erste mal das es Probleme mit bestimmtem Kombinationen von OS/SSD-Controller/Chipsatz gibt.

Gerade PM981, EVO 970 Plus usw. machen da Probleme. (Unter Mac OS X)