Erledigt Vorke V8 Mini PC (i7-8750H): IGPU will nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. August 2019, 12:21

Das ist mir alles bekannt. Habe bereits stundenlang nach Leidensgenossen recherchiert.

Die genannten ACPI Patches habe ich drin, die machen aber keinen Unterschied weil WEG diese Renames bereits setzt. Wie gesagt ich werde noch ein anderes SMBIOS testen der Vollständigkeit halber, kann aber bereits jetzt sagen dass es nichts bringen wird. Das Problem liegt entweder in den ACPI Daten begraben oder an der Anbindung der Grafikausgänge. Leider fehlt es mir am bei beidem am Know-How.

Edit: MacBookPro15,1 getestet - dieses hat exakt denselben Prozessor verbaut. Wie vorhergesagt keine Veränderung im Verhalten.