Erledigt HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 3. September 2019, 07:29

Guten Morgen kuckkuck !

Ich denke es ist ein EC-Controller Problem. Der Rename EC0 to EC wirft bei meiner DSDT ständig Fehler aus. In einem anderem Thread (kann mir jemand eine DSDT.aml erstellen?) jemand über den Fix mit einer SSDT-ECUSBX.aml die das USB Problem lösen.

Sobald ich Zuhause bin, probiere ich die SSDT mal aus, hattest du die EC Renames in meiner DSDT mal versucht? Mich würde interessieren, ob das nur bei mir so ist, vielleicht mach ich ja was verkehrt

Ich hab meine Mojave Platte platt gemacht. Wenn du wirklich noch nen IOREG Dump brauchst, dann installiere ich nochmal Mojave.