OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „mhaeuser“ vom 17. Oktober 2019, 10:58

karacho Genau das ist doch der Punkt, der macOS-EC-Treiber ist mit fremden ECs nicht kompatibel und soll deswegen **nicht** geladen werden. Musst nur überprüfen, ob der AppleBusPowerController geladen wird, der geht nach ACPI, nicht IOReg