OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „kuko“ vom 13. November 2019, 12:08

apfelnico : Das hatte ich, wie anfangs meiner Anfrage schon erwähnt, längst getestet. SATA Ports umgesteckt, anderes Kabel ... ändert sich nichts. Nichtsdestotrotz heute die DVD auf SATA 0 gesteckt - ohne Erfolg.

Ich habe im Web was gefunden, wo jemand das gleiche Problem mit einem X470 Mainboard hatte. Da liess sich das Problem beheben, indem er den SATA Port explizit auf "HotPlug enable" gesetzt hat. Das geht in meinem BIOS aber nicht. SATA Ports lassen sich da nur auf AHCI einstellen, was dann eine **Treiber-Unterstützung** für *Hot plug* möglich macht. Kann man das in OC angeben?

Was mir ansonsten auffällt ist, dass im SATA Gerätebaum 8 Generic AHCI Controller aufgelistet sind, obwohl ich nur 6 SATA Ports habe. Gibt es da möglicherweise einen Konflikt mir der gewählten SMBios (iMacPro 1,1)?