Erledigt Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich

Beitrag von „kavenzmann“ vom 5. Dezember 2019, 10:32

Moin!

Da ich mal versuchen will eine eGPU über Thunderbolt einzubinden, checke ich gerade mal wieder meine TB-Einstellungen.

Leider wird mir im Systembericht "nur" 2,5GT/s angezeigt, also 800MB/s.

Das entspricht auch meinem max. Speed mit dem großen RAID, dass eigentlich jenseits der 1000MB/s liegen sollte.

Das ist für Thunderbolt III deutlich zu wenig! Das 4-fache sollte drin sein.

Woran kann's liegen?

Im BIOS meines Bords (Asus X99-E WS) kann ich Thunderbolt leider nur an Slot2 aktivieren (siehe Anhang).

Einen anderen Slot habe ich nie probiert...

Weiterhin kann ich in der 'Onboard Devices Configuration' merkwürdigerweise nur 'Auto/2x/4x/Disabled' auswählen obwohl in der Anleitung zum Bord auch '8x' gelistet ist.

In der 'System Agent Configuration' habe ich den Slot mal händisch von 'Auto' auf 'Gen3' gestellt.

Die Thunderbolt-Einstellungen im Anhang.

Hier der link zur Anleitung des Bords:

https://dlcdnets.asus.com/pub/...931-2012779803.1568182950