Erledigt WLAN Problem mit T440p und DW1820A

Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Dezember 2019, 21:24

Wenn man die Karte korrekt und vor allem mit den richtigen Kexten einbindet läuft die einwandfrei. Ab hier lesen: Lasst uns basteln: Vorke Notebook 15 (i5-8250U)

BluetoothInjector und BrcmPatchRAM2 bzw. BrcmPatchRAM3 (Catalina) können die aktuellen Versionen sein. Die FirmwareData Kext muss jene verlinkte sein sonst geht BT nicht.

Für optimale WLAN Performance reicht AirportBrcmFixup mit den von mir geposteten Device Properties.