Vorke Notebook 15: Ein "Budget MacBook" - inkl. EFI

Beitrag von „GurkenKiller“ vom 11. März 2020, 22:03

hey danke

ich habe PL1 = 32Watt

PL2 = 26Watt

Throtteling 90Grad

und alles läuft gut

kurz bevor er auf 90 grad geht wechselt das powerlimit und er geht auf 80 zurück ung geht nach ner stunde Blender auf 85 grad

tjunktion ist 100 grad

ab 105 grad tackten die internen Schaltungen der CPU Runter

ähnliches verhalten zeigt auch mein 9900K der auch erst bei 105 Grad runtertacktet jedoch ne tj von 95 grad hat

hey danke nochmals ich liebe dein BIOS