Erledigt Hackintosh macOS Catalina 10.15.4 / Sehr langsame Installation

Beitrag von „al6042“ vom 1. April 2020, 22:11

Passen die RAM Module zur QVL-Liste des Boards?

Ich hatte ein ähnliches Thema mit meinen ersten RAM-Teilen, die ich spekulativ gekauft hatte.

Die wurden mit ihren 3600 MHz nicht vom Board angenommen, nachdem ich dort das XMP Profile aktiviert hatte.

Ist dann auch in den Safe Mode gegangen und hat den RAM wieder auf die üblichen 2133 MHz gesetzt.

Erst nachdem ich RAM aus der QVL-Liste gekauft hatte, funktioniert dieser jetzt auch mit 3200 MHz des XMP Profiles.

Was für eine WLAN-Karte hast du denn in deiner Kiste, damit AirDrop auch funktionieren kann?